


**LEYENDA**

**ESTADO DE CONSERVACION DE LA EDIFICACION**

- Bueno
- Regular
- Malo
- Ruina
- En construcción
- Barranco
- Límite BIC- Conjunto Histórico de la Villa de Betancuria ( RD 3086/1978; 10 nov. )
- Límite PEP- Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa de Betancuria



**PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTORICO DE BETANCURIA**

APROBACION DEFINITIVA

PLANO: **IA 6.4**  
 PLANOS DE INFORMACION Y ANALISIS  
 Edificación. Estado de conservación de la edificación

REDACTOR:  
 EQUIPO TÉCNICO DE  
**gesplan**  
 GOBIERNO DE CANARIAS  
 CONSEJO REGULADOR DE Bienes Culturales

terio

Cem

Betancuria

Lomo Corral de Cangrejo